



# STEIGEN

## Kirkelige fellesråd

Leinesfjord 05.11.2019

Til  
Steigen kommune  
v/rådmann

STEIGEN KOMMUNE Servicekontoret	
Løpenr.: 4871/19	Saksbeh: TSLP
07 NOV 2019	
Ar/saksnr. 19/1238	Dok.nr. 1
Ark.kode 013	
Gradering	
Kopi til:	

Nordfold kirkes klokketårn

### Hastesak

Klokketårnet i Nordfold kirke har gjennom mange år hatt problem med vanninntrenging selv om kirken er bygget i 1976. Viser til rapport fra befaringer allerede i 1995 der det er notert:  
*Skoen til den ene foten i klokketårnet er sprengt sund pga. vanninntrenging. Selve tårnfoten som står inne i skoen er veldig porøs, og muligens råttent.*

På befaringer i 2009 uttrykkes også samme problemet. Etter søknad fra kirkelig fellesråd i 2011 bevilget kommunen penger til utbedring av tårnfoten. Det ble da støpt en betongsokkel rundt tårnfoten av Steigen Contracting AS, men dette løste ikke problemet med vanninntrenging i selve tårnkonstruksjonen.

Fellesrådet ble i sommer bekymret over sikkerheten rundt tårnet og tok kontakt med Steigen Contracting for befaring og uttalelse. De tok en del bilder og ga oss en tilstandsrapport der de mener tilstanden og sikkerheten av klokketårnet bør vurderes av noen som har relevant kompetanse.

Rapporten og bilder sendte vi videre til Kulturminneavdelingen i Nordland for å få en faglig uttalelse på hva vi gjør videre selv om denne kirken ikke er listeført av riksantikvaren, vi snakket også med Kari Lynum på PUD.

Vi ble anbefalt å kontakte Norconsult i Bodø, der snakket vi med Ernst Magnar Eberg og oversendte bilder, tegning og rapporter til han og ba om prisoverslag på kostnaden på konsulenthjelp fra dem.

Alle har gitt uttrykk på at dette ikke ser bra ut og at tårnet muligens må rives, Steigen kirkelige fellesråd er bekymret over sikkerheten og ber kommunen behandle dette som en hastesak og bevilge midler til å få gjennomført en inspeksjon og tilstandsvurdering av Norconsult over klokketårnet i Nordfold kirke.

Vi er avhengig av å få en faglig vurdering på hva vi gjør videre, om tårnet må rives eller om det kan istandsettes.

Vennlig hilsen fra  
Steigen kirkelige fellesråd  
Torill Aas  
kirkeverge

**Postadresse:**  
Steigen kirkelige fellesråd  
Kirkekontoret  
8283 Leinesfjord

**Besøksadresse:**  
Rådhuset  
8283 Leinesfjord

Kontonr: 4509 10 93298  
Telefon: 92 24 02 53  
E-post: kirkevergen@steigen.kommune.no

Steigen Kirkekontor  
v. Torill Aas

Deres ref.:

Vår ref.:  
/tilbud\_NORDFOLD KIRKE KLOKKET. docx

Dato:  
2019-11-04

## ► NORDFOLD KIRKE KLOKKETÅRN

Vi takker for henvendelse i epost 1. oktober vedr. inspeksjon og tilstandsvurdering. Byggetegning ble mottatt i dag.

Arbeidsomfanget vil nødvendigvis bero på de funn vi gjør på tårnet. Derfor foreslår vi å utføre jobben for timehonorar etter medgått tid iht. rammeavtale med Steigen Kommune. Et budsjett på kr 50 000 ex mva bør være dekkende.

Budsjettsummen inkluderer en reise fra Bodø til Nordfold med et dagsverk på møte og inspeksjon, og noen få dagers bearbeiding og rapportering. Hvis inspeksjonen viser seg å indikere en ytterlighet i form av riving eller (hypotetisk) fullgod stand, vil vi kunne rapportere nokså summarisk og til lavere kostnad. Hvis tårnet derimot bedømmes å kunne bli stående med sikringstiltak og reparasjoner, vil vi måtte rapportere mer utfyllende.

Det er antatt at tårnet er tilgjengelig med stige / leider. Budsjettforslaget inkluderer ikke innleie av lift, mobilkran e.l.

Jeg har anledning til å ta inspeksjon mandag eller torsdag neste uke, evt senere hvis det passer bedre.

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller ønskes nærmere drøftet.

Med vennlig hilsen



Frank Jacobsen

# Tilstandsrapport

## Klokketårn Nordfold Kirke

Vi har besiktiget Nordfold klokketårn og funnet en del skader på konstruksjonen

Betongfundament har til dels store sprekker , sansynligvis p.g.a. at vann trenger ned via innfestingsskoene. Vannet trenger inn i bærende konstruksjoner som er veldig oppsprukket.

Trevirket er delvis oppsprukket og delvis råteskadet.

På grunn av sikkerheten bør det vurderes om tårnet må rives da det er mye vindfang og dermed fare for at hele konstruksjonen kan tippe over og være til fare for både folk og kirkebygg

Tilstand og sikkerheten med dette tårnet bør vurderes av noen som har relevant kompetanse.

MVH

Steigen Contracting AS

Jan Møller Hansen

Hei.

Jeg har sett på bildene, og dette ser ikke bra ut.

Dette tårnet er en limtrekonstruksjon. Det ser ut til at skjøtene i limtresøylen er i ferd med å gå opp pga vanninntrengning. Det er rustskader på bolter også.

Det er ikke noe bilde av fundamentet og tak, så det kan jeg ikke mene så mye om. Innfestingen av søylene til betongfundamentet kan være et svakt punkt. Det samme med takkonstruksjon / tekking. Det må også undersøkes for råteskader i trekonstruksjonene.

For å konkludere med hva som bør gjøres med tårnet, må det undersøkes nøyere.

Etter min oppfatning trenger dere en kvalifisert vurdering fra et rådgivende ingeniørfirma.

Norconsult, Sweco og Multiconsult, blant andre, er eksempler på slike selskap. Et slikt firma vil kunne avgi en kvalifisert rapport med tilråding til tiltak; reparasjon eller riving. Jeg ville ha valgt et større firma ut fra at de har større ressurser både personellmessig og utstyrmessig. Det kan f.eks. bli aktuelt å ta ut boreprøver for å sjekke limtreet for fasthet og evt. råte.

Nordford kirke er ikke listeført hos Riksantikvaren, så saken må behandles som byggesak / evt rivesak, av kommunen og oversendes Sør-Hålogaland biskop for godkjenning.

Håper dette kan være til litt hjelp. Bare ring meg om det er noe du lurer på.

Med vennlig hilsen

**Egil Murud**

Spesialrådgiver

Tlf: +4775650530

Mob: +4795830915

[egimur@nfk.no](mailto:egimur@nfk.no)

[Skype](#)



































